



Napájadlá 17, 040 12 Košice

tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk



## Protokol č. 362/2023

Strana : 1 / 1

Zákazka : 137/23

Číslo úlohy :

**Zákazník :** Carmeuse Slovakia s.r.o.  
Rozvojová 2/B  
040 11 Košice

Názov vzorky : ČOV

Miesto odberu: Vápenka Slavec

Vzorku odobral : EKOLAB Košice

Spôsob odberu : Zlievaná vzorka - 2 hod.

Charakteristika vzorky : Odpadová voda

Dátum vykonania skúšok: 7.2.23 - 17.2.23

Metóda odberu : STN ISO 5667-10 <sup>A</sup>

Dátum odberu vzorky: 7.2.2023

Dátum doručenia vzorky: 7.2.2023

Výsledky skúšok ( - ky ) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.  
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovat' iba celý.  
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 732/23 Hodnota	Metóda
BSK <sub>5</sub>	mg/l	0,9	A EPA Method 5210D
CHSKCr	mg/l	<5,0	A STN ISO 15705
NL 105	mg/l	<2	A STN EN 872

A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

Odhýlky od skúšobných metód : nie sú

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

V Košiciach dňa : 17.2.2023

Schválil :

.....  
Ing. Katarína Sopková  
vedúci skúšobného laboratória

\*\*\*koniec protokolu\*\*\*

