

## Protokol č. 882/2023

Strana : 1 / 1

Zákazka : 260/23

Číslo úlohy :

**Zákazník :** Carmeuse Slovakia s.r.o.  
Rozvojová 2/B  
040 11 Košice

Názov vzorky : ČOV velín 2

Miesto odberu: Lom Včeláre

Vzorku odobral : EKOLAB Košice

Spôsob odberu : Bodová vzorka

Charakteristika vzorky : Odpadová voda

Dátum vykonania skúšok: 7.3.23 - 27.3.23

Metóda odberu : STN ISO 5667-10 <sup>A</sup>

Dátum odberu vzorky: 7.3.2023

Dátum doručenia vzorky: 7.3.2023

Výsledky skúšok ( - ky ) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.  
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.  
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

| Ukazovateľ       | Jednotka | Vzorka č. 1519/23<br>Hodnota | Metóda             |
|------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| BSK <sub>5</sub> | mg/l     | 14,9                         | A EPA Method 5210D |

A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

Odchýlky od skúšobných metód : nie sú

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

V Košiciach dňa : 27.3.2023

Schválil :

.....  
Ing. Katarína Sopková  
vedúci skúšobného laboratória

\*\*\*koniec protokolu\*\*\*

